

펌웨어 릴리즈 노트



모델명 : SL-M2020, 2024	날짜:	2015년 2월 3일
----------------------	-----	-------------

버전	유형	변경내용
V3.00.01.05 (2014-11-14)	문제점 수정	프린터 초기화 안되는 문제 수정
V3.00.01.07 (2015-1-16)	문제점 수정	용지걸림에러 초기화 안되는 문제 수정

※ 주의사항

- 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 프린터와 컴퓨터의 전원을 끄지 마세요.
- 컴퓨터에 USB 케이블로 연결된 다른 프린터가 있으면 제거하세요.
- 정품토너가 아닌 경우, 오류가 발생할 수 있습니다.
- 최적상태 유지를 위해 펌웨어 업데이트 후 이전 펌웨어 버전으로 복구되지 않습니다.
- 펌웨어 업데이트 중에 프린터를 작동시키지 마세요. (인쇄 실행하지 마세요.)